


■ tecno system

Elektronický vážící systém

TS 3500



■ tecno system

Sede: Via Morengo, 3
Uffici e laboratori: Via Molino, 30
25010 Isorella (BS)
Tel. (030) 995 25 15 -

Obsah:

Všeobecná charakteristika	4
Technické údaje	4
Software	4
Hardware	4
Podmínky užívání	4
Instalace	5
Mechanická instalace	5
Elektrická instalace	5
Ovladače a jejich funkce	7
Způsoby programování	9
Způsoby	9
Programování na kus	9
Programování s celkovou hodnotou	9
Doba míchání	10
Programovací operace	10
Výběr receptury	11
Programování komponentů	12
Programování počtu zvířat	13
Vytisknutí receptury	13
Vymazání nastavené receptury	13
Zobrazení celkových hodnot	14
Provedení receptur	15
Doplňková funkce	17
Manuální vážení	19
Počítáče spotřeby	19
Spuštění počítáčů spotřeby	20
Znovunastavení počítáčů spotřeby	20
Znázornění počítáčů spotřeby	21

Funkce technické pomoci	23
Přístup ke kódům technické pomoci	23
Kód 1 - Kontrola programové verze	23
Kód 2 - Uložení datumu a času tiskárny	24
Kód 12 - Testování funkcí	24
Kód 35 - Manuální kalibrace se vzorkovou váhou	25
Kód 36 - Parametrická kalibrace	26
Kód 37 - Procentuální korekce váhy	27
Kód 50 - Nastavení čtecího rozlišení	27
Kód 52 - Zadání doplňkových kódů	28
Kód 53 - Počet desetinných číslic	28
Kód 54 - Naprogramování počtu receptur, komponentů atd.	29
Kód 55 - Nastavení manuální nebo automatické funkce váhy	30
 Chybové kódy	31
 Dodatek A - Práce s tiskárnou	33
Instalace tiskárny	33
Aktivace tiskárny	33
Nastavení data a času hodin tiskárny	34
Používání tiskárny	34
Vytisknout zprávy o naprogramované receptuře	34
Vytisknout protokolu receptury	35
Vytisknout protokolu o počítacích	35
Vytisknout váhy naložené na voze	35
Chybové kódy	35
 Dodatek B - Používání dálkového ovládání	36
Aktivace dálkového ovládání	36
 Deklarace normy	37

Instalace

Mechanická instalace


K mechanické instalaci není zapotřebí žádné speciální opatření. Zkontrolujte okolní teplotu a vlhkostní podmínky a zabraňte, aby zařízení nemohlo být mechanicky zničeno. Pro připevnění vážícího zařízení použijte speciálního držáku váhu. Zabezpečte váhu proti dešti. Váha je instalována v ochranné skřínce IP 55 ochraňující před vniknutím prachu a proudem vody.

Elektrická instalace

Zařízení má dva konektory:


- jeden třibodový konektor s přívodem napětí 12 V a připojením pro sirénu
- jeden pětibodový konektor pro spojení senzorových spínačů

Další konektory umožňují podle přání spojit zesilovač a tiskárnu. Zařízení musí být napojeno na baterii, která je umístěna na stroji, propojena do traktoru (pro dobíjení). Na propojení mezi traktorem a baterií musí být umístěna dioda zabraňující zpětnému vybijení baterie (typ diody závisí na použití baterií). Spojení musí být prováděno pouze, je-li systém vypnuty.




Konektor napájení a sirény

A + Napětí 12V	hnědá	červená
B + Siréna	červená	zelená
C - kostření - siréna	modrý černý	černý bílý



Konektor snímacích senzorů

A	S-	bílý
B	P+	červený
C	S+	zelený
D	P-	černý
E	stínění	



obr. 1

Ovladače a jejich funkce

K obrázku 1 na straně 6:

1. Display

LCD 6 písmen 7 částí s výškou 40 mm

2. Konektor snímacích senzorů

Pětibodový konektor pro spojení kabele vedoucího k snímacím senzorům

3. Konektor napájení a sirény

Tříbodový konektor pro spojení s baterií a sirénou

4. Tlačítko ON/OFF

Vypíná a zapíná zařízení

5. Tlačítko PROG/START

- Pokud jste v systému programování receptury, po zmáčknutí tlačítka přicházíte do systému práce s recepturou (nakládání, vykládání)
- Pokud jste v systému práce s recepturou a zmáčknete tlačítko na 3 vteřiny, přerušíte práci s recepturou a vrátíte se do systému programování receptury
- Pokud jste v manuálním vážení, po zmáčknutí se vrátíte do systému programování

6. Tlačítko MEM

- Pokud jste v systému programování, provádění receptury a manuálního vážení, krátce zmáčkněte tlačítko a zapněte nebo vypněte zadní osvětlení displaye a ovládacího panelu
- Jestliže držíte tlačítko asi 1 vteřinu a je připojena tiskárna:
 - v systému programování receptury se vytiskne protokol programované receptury
 - v systému provádění receptury vytiskne protokol o skutečné hmotnosti naložených komponentů.
 - v systému manuálního vážení vytiskne údaj uvedený na display

7. Tlačítko RIC

- Jste-li v programování receptury, zvyšujete tímto tlačítkem číslo receptury zvolené k programování nebo provedení
- Jste-li v systému práce s recepturou a stisknete-li tlačítko na delší dobu, na display se ukáže číslo právě prováděné receptury
- Během programování se tlačítkem vracíte do výběru receptury

8. Tlačítko COMP

- V systému programování receptury ovládá programování komponentů a dovoluje přechod k dalším komponentům
- V systému provádění receptury dovoluje znovunastavení počátečních hmotností komponentů

9. Tlačítko CAPI

V systému programování receptury vyvoláme tímto tlačítkem stav skotu v první skupině, v každé receptuře je 5 skupin

10. ▼ posunování směrem dolů**11. ▲ posunování směrem nahoru**

- Během programování různých částí receptury tato tlačítka snižují nebo zvyšují zobrazenou hodnotu. Zvyšování může být postupné nebo plynulé, závisí to na způsobu zmáčknutí tlačítka.
- V systému práce s recepturou umožňují tlačítka návrat k předešlému komponentu (▼) nebo přechod k dalšímu komponentu (▲) a přerušení míchací doby (▲).

12. Tlačítko BLOC

- Během systému programování komponentů umožňuje nastavení míchací doby mezi jednotlivými komponenty.
- Stisknutím tlačítka v systému provádění receptury se zastaví načítání váhy a zablokuje se hodnota naložené/ vyložené váhy. Opětovným stisknutím se váha začne znova načítat od hodnoty před zablokováním.

13. Tlačítko MAN

- V systému výběru receptury se tímto tlačítkem zařízení přepne do systému manuálního vážení.
- Zatímco se komponenty programují, tlačítko umožňuje výběr mezi nakládanými a vykládanými komponenty.

14. TOT

- Jestliže tlačítko stisknete v systému výběru receptury, dovolí Vám znázornit celkovou recepturu, zpřístupnit počítače spotřeby a znova nastavení receptury.
- Jestliže zmáčknete tlačítko v systému provádění receptury, obdržíte celkovou naloženou – vyloženou váhu receptury znázorněnou na display.

15. Tlačítko TARA

Jestliže stisknete tlačítko na 4 vteřiny, v systému výběru receptury a manuálního vážení nastavíte na váze prázdnou taru (= nulovou váhu).

Způsoby programování

Váha TS 3500 umožňuje naprogramování receptury dvěma odlišnými způsoby: receptura s celkovými hodnotami a receptura s hodnotami na kus.

Receptura s hodnotami na kus

Receptura je definována jako receptura pro kus a jednotlivé komponenty se programují na jeden kus dobytka. Váha komponentu při nakládce je přesným násobkem váhy dávky krmiva na kus počtem kusů. Při nakládce se zobrazuje hodnota komponentu pro všechny kusy, která se nakládáním postupně snižuje.

Zařízení TS 3500 je velmi jednoduchým způsobem schopno zvládnout distribuci krmiva ve dvou nebo více skupinách. Proto je možné nachystat krmnou dávku pro větší počet kusů a poté jej rozdělit do skupin - těchto skupin může být až pět. Práce s recepturou může být prováděna tímto způsobem: při nakládce jsou komponenty dány výpočtem dávky komponentu x počet všech kusů. Při vykládce je tato dávka násobena jen počtem kusů v dané skupině.

Receptura s celkovou hodnotou (počet kusů zvířat je nula)

V tomto případě se při programování komponentu nastavuje celková hodnota komponentu pro danou recepturu (stav kusů v receptuře musí být nula).

Příklad: Receptura 1 komponent č. 1: 800 kg

č. 2: 400 kg

č. 3: 40 kg

Jestliže je vykládka celé směny na jednom místě, programování receptury je hotovo. V případě, že směs bude rozdělena do dvou vykládek, je způsob programování následující: např. při 1240 kg směsi - 600 kg bude vyskládno v první vykládce a 640 kg ve druhé - programování komponentu č. 4 - vykládka 600 kg, komponent č. 5 640 kg.

Míchací čas

Na vážicím zařízení TS 3500 mohou být naprogramovány až čtyři míchací časy v jedné receptuře. Délka míchacích časů může být různá. Při přechodu mezi komponenty v systému provádění receptury se automaticky spustí odečítání míchacího času. Po jeho uplynutí zazní zvukový signál a váha automaticky přejde k dalšímu komponentu.

Programování funkcí

V systému programování receptury se programují čtyři funkce:

1. výběr receptury pomocí tlačítka RIC
2. programování počtu kusů ve skupině tlačítkem CAPI (změna pomocí tlačitek ▲ a ▼)
3. programování komponentů a míchacího času tlačítka COMP a BLOC (změna pomocí tlačitek ▲ a ▼)

Výběr receptury

OPERACE

- Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF Na display se objeví typ vážícího zařízení a následně nápis HELLO Krátce nato zařízení přejde do systému programování receptury
- K nastavení požadovaného čísla receptury použijte tlačítka RIC nebo tlačítek ▲ a ▼.
- *Příklad: k programování receptury č. 4*
- Receptura může být programována buď pro celkovou hodnotu nebo pro počet kusů

DISPLAY
ts.3500
HELLO
ric. 1

ric. 4

Receptura s celkovou hodnotou

- Pro nastavení počtu kusů ve skupině viz kapitola „Programování počtu zvířat“.
- Pro programování různých komponentů pro nakládku nebo vykládku viz kapitola „Programování komponentů“.

Receptura s hodnotami na jeden kus

- Pro programování počtu zvířat ve všech skupinách viz kapitola „Programování počtu zvířat“
- Pro programování komponentů určených k nakladce viz kapitola „Programování komponentů“.

Programování komponentů

OPERACE

- Výběr komponentu provedeme mačkáním tlačítka COMP. Display znázorní COM 1, COM 2 atd. v pořadí za sebou
Příklad : naprogramování komponentu č. 3

COM. 1 COM. 2
COM 3

- Za krátkou chvíli se na display objeví hodnota, která je pro komponent č.3 naprogramována.

Příklad: - pokud komponent 3 bude nakládán váhou 400 kg, display bude střídavě ukazovat:

CC:400 / 3:400

*CC=komponent k nakládce, 3=komponent č.3,
400=váha komponent*

*- pokud komponent 3 bude vykládán váhou 400 kg,
display bude střídavě ukazovat:*

CS:400 / 3:400

*CS=komponent k vykládce, 3=komponent č.3,
400=váha komponentu*

- Nakládka/vykládka komponentu může být změněna zmáčknutím tlačítka MAN.

- Nastavení hodnoty váhy se provádí tlačítky ▲ a ▼.

- Pokud chcete nastavit nebo změnit čas na míchání mezi komponenty, zmáčkněte tlačítko BLOC. Display znázorní čas v minutách a sekundách. Nastavení času se provádí tlačítky ▲ a ▼. Zrušení míchacího času se provede nastavením míchacího času na nulu. Ukončení programování se provede zmáčknutím tlačítka COMP. Pokud se po zmáčknutí tlačítka BLOC objeví nápis „Err 11“, znamená to, že všechny čtyři míchací časy byly použity.

tM:xx.xx

tM: 0.00

Err 11

- K naprogramování dalších komponentů se vraťte k bodu jedna. Uzavření programování komponentů se provede stlačením tlačítka RIC, zařízení se vrátí do systému programování receptury.

ric. 4

Programování počtu kusů

OPERACE	DISPLAY
1. Výběr skupiny kusů dobytka provedeme stlačením tlačítka CAPI Display postupně znázorňuje CAPI1, CAPI2, CAPI3 atd.	CAPI 1 CAPI 2
<i>Příklad: programování počtu kusů dobytka ve skupině č.2</i>	<i>CAPI 2</i>
2. Za krátkou chvíli se na display znázorní počet kusů, který byl pro tuto skupinu naprogramován.	<i>Cb: 120 / 2: 120</i>
<i>Příklad: počet kusů ve skupině 2 je 120</i>	<i>Cb=skupina, 2=druhá skupina, 120=počet kusů ve skupině</i>
3. Nastavení počtu kusů se provádí tlačítky ▲ a ▼.	
4. Pro naprogramování počtu kusů a další skupině opakujte kroky od bodu 1 této kapitoly.	
Pro ukončení programování počtu kusů zmáčkněte tlačítko RIC, zařízení se vrátí do systému programování receptury.	ric. 4

Vytisknutí protokolu

Zapněte tiskárnu.

V době, kdy zařízení je v systému programování, zmáčkněte tlačítko MEM a držte po dobu asi 1 vteřiny.

Display znázorní :

ric. 4
Print

Vymazání nastavených hodnot v receptuře

1. V okamžiku, kdy je zařízení v systému výběru receptury, stiskněte tlačítko TOT a držte jej.
2. Pusťte tlačítko TOT, jakmile se na display objeví: „r ES ric“ svítí na display.
3. Stiskněte MEM a nastavené hodnoty se vynuluji. Stisknutím kteréhokoli jiného tlačítka opustíte recepturu bez nulování hodnot.

ric.4
r ES ric

Znázornění celkových hodnot

U všech receptur je zařízení schopné spočítat a znázornit tyto celkové hodnoty :

- a) Celková hodnota na jeden kus: součet všech komponentů určených k nakládce.
- Toto je možné pouze v případě, že je receptura nastavená na počet kusů.
- b) Celkový počet zvířat: součet počtu kusů ve skupinách v jedné receptuře.
- c) Celková hodnota (váha) - jestliže je receptura programována pro celkovou hodnotu, je to součet váhy všech komponentů. Jestliže je receptura programována na počet kusů, je to součet váhy komponentů pro jeden kus násobený počtem kusů.

Display zobrazuje následující hodnoty:

	DISPLAY
1. Když je zařízení v systému výběru receptury, stiskněte tlačítko TOT a držte jej stlačené. Display ukazuje postupně „t.ric“, „t.COMP“ a „t.CAP“	ric.4 t. ric t. COMP t. CAPI
2. Chcete-li, aby se vám zobrazila celková hodnota, použijte tlačítko TOT v okamžiku, kdy display ukazuje „t. ric.“. Display nyní ukazuje celkovou hodnotu :	t. ric t. 5723
3. Chcete-li, aby se vám zobrazila celková hodnota na kus, použijte tlačítko TOT, jakmile display ukazuje „t.COMP“ Display nyní ukazuje celkovou hodnotu na kus :	t. COMP tc. 60.4
4. Chcete-li zobrazit celkové množství zvířat, použijte tlačítko TOT, když display ukazuje t.CAP. Display nyní ukazuje celkové množství zvířat:	„t.CAP.“ nc 230
5. Pokud se znova chcete vrátit do systému výběru receptury, stiskněte znova tlačítko TOT.	ric. 4

Provedení receptury

Při spuštění zařízení v systému provedení receptury se na display znázorní váha jednotlivého komponentu určená k naložení. Od okamžiku, kdy se komponent začne nakládat, se hodnota na display snižuje a ukazuje, jaká hodnota má být ještě naložena. Když se tato hodnota přiblíží k naprogramované váze, zařízení aktivuje sirénu. V okamžiku, kdy jsou všechny komponenty naloženy, zařízení ukáže celkovou naloženou váhu.

Pokud budete vykládat namíchaný materiál na dvou nebo více místech, můžete jej naprogramovat postupně. Zařízení ukáže hodnotu váhy, která se bude při vykládání postupně snižovat.

OPERACE

1. Pokud je zařízení v systému programování receptury, zvolte číslo receptury, s kterou chcete pracovat pomocí tlačítka RIC nebo tlačítka ▲ a ▼.

Příklad: práce s recepturou č. 4

DISPLAY

ric. 4

2. Zmáčkněte tlačítko PROG/START pro přechod do systému práce s recepturou. Na display se znázorní hodnota prvního komponentu v receptuře č. 4, který nemá hodnotu 0.

*Příklad: pokud komponent č. 2 je nastaven pro nakládku s hodnotou 800 kg, display bude střídavě znázorňovat:
(CC = komponent k nakládání, 2 = číslo komponentu,
800 = váha nakládaného komponentu v kg)
pokud komponent č. 3 je nastaven pro vykládku s hodnotou 800 kg, display bude střídavě znázorňovat:
(SC = komponent k vykládání, 3 = číslo komponentu,
800 = váha vykládaného komponentu v kg)*

CC: 800 / 2: 800

SC: 800 / 3: 800

3. Začněte nakládat nebo vykládat komponent. Display bude neustále ukazovat váhu, kterou je třeba ještě naložit nebo vyložit.

Příklad: 245 kg komponentu č. 2 musí být ještě naloženo 245

CC: 245 / 2: 245

4. Když naložená nebo vyložená váha dosáhne 85% naprogramované váhy, siréna začne vydávat signál. Frekvence houkání sirény se bude zvyšovat, jak se bude váha přibližovat 100% naprogramované váhy. Jakmile hmotnost naloženého/vyloženého komponentu dosáhne 100% naprogramované váhy, siréna vydá signál v délce 3 vteřin. Po několika vteřinách je zařízení připraveno k vážení dalšího komponentu,

pokud je automatický přechod k dalšímu komponentu zapnut. Jestliže zařízení je v manuálním systému přechodu k dalšímu komponentu, použijeme k přechodu na další komponentu tlačítko ▲. Pokud je nastaven míchací čas mezi komponenty, zapne se jeho odpočítávání před přesunem k dalšímu komponentu. Po uplynutí tohoto času je siréna aktivována na 10 vteřin.

Stlačením tlačítka ▼ přerušíte míchací čas a přejdete k dalšímu komponentu.

5. Když je nakládka/vykládka všech komponentů ukončena, zařízení ukáže celkovou naloženou váhu.

Pokud je receptura programována na celkovou váhu nebo počet kusů pouze pro jednu skupinu dobytka - programování je ukončeno. Pro návrat do systému programování receptury zmáčkněte tlačítko PROG/START.

6. Pokud dobytek byl naprogramován do dvou nebo více skupin, stlačíme tlačítko ▲ pro pokračování v práci.

7. Zařízení vypočítá váhu, která má být vyložena pro první skupinu.

Příklad: jestliže má být vyloženo 970 kg pro 2. skupinu, display střídavě znázorňuje :
(Sb = vykládaná skupina, 2 = číslo skupiny, 970 = „množství vykládaného materiálu v kg“)

tM: xx . xx

8. Zařízení upozorní, pokud mnaprogramovaná váha pro vykládku je vyšší, než součet naložených komponentů. Pokud je vykládka pro jednu skupinu ukončena, zařízení spočítá a znázorní váhu pro další skupinu. Tento přesun je automatický, pokud je zařízení pro automatický přesun zapnuto. Jestliže je zařízení v manuálním systému přechodu k další skupině (vykládací místo), použijeme k přechodu k další skupině tlačítko ▲.

9. Poté, co je vykládka ve všech skupinách ukončena, zařízení znázorní váhu, která zůstala ve voze.

Pro návrat do systému programování receptury zmáčkněte tlačítko PROG/START.

1320

Sb: 970 / 2: 970

15

Doplňkové funkce

Blokování vážícího zařízení

Zmáčkněte tlačítko BLOC a vážící zařízení bude zablokováno, display znázorní

bloc

Pokud je vážící zařízení zablokováno, nezaznamená žádné vlivy na váhu, když je stroj na přesunu mezi jednotlivými stanovišti. Pro návrat do systému vážení opět zmáčkněte tlačítko BLOC. Jestliže je zařízení vybaveno dálkovým ovládáním, je blokování ovládáno druhým tlačítkem na dálkovém ovládání □.

Přechod k dalšímu komponentu nebo fázi

Když je zmáčknuto tlačítko ▲:

- zařízení přejde k dalšímu komponentu pokud je v systému provedení receptury
- vykládka pro skupinu je zahájena
- při vykládce ve skupině systém přejde k další vykládce

Na chvíli display znázorní:

Succ

Jestliže je vaše zařízení vybaveno dálkovým ovládáním, je tato funkce ovládána prvním tlačítkem na dálkovém ovládání □.

Návrat k předešlému komponentu nebo fázi

Když zmáčknete tlačítko ▼:

- zařízení se vrátí k předešlému komponentu, pokud je v systému provedení receptury
- při vykládce ve skupině se zařízení vrátí k předešlé vykládce

Na chvíli display znázorní:

Prec

Znovunastavení hodnoty komponentu

Pokud sily, působící na hodnotu nakládaného/vykládaného komponentu během přesunu stroje změní jeho hodnotu, můžeme provést znovunastavení naprogramované hodnoty zmáčknutím tlačítka COMP.

Na chvíli display znázorní:

riP

Znázornění celkové hodnoty nakládky/vykládky

Držte tlačítko TOT zmáčklé a na display se vám znázorní celková váha naložené/vyložené receptury.

Přerušení práce s recepturou

Práce s recepturou může být kdykoli přerušena a znova spuštěna ve stejném bodě po přerušení na jakoukoli dobu. Zmáčkněte ON/OFF pro přerušení práce a znova zmáčkněte pro obnovení práce. Po znovuzapnutí zařízení pokračuje ve stejném bodě, kde práci přerušilo.

Přerušení práce s recepturou

Práce s recepturou může být přerušena v kterékoli fázi naložení/vyložení stlačením tlačítka PROG/START po dobu tří vteřin.

Informace o receptuře, s kterou pracujeme

Zmáčkněte tlačítko RIC pro obdržení informací o prováděné receptuře

Příklad :

*provádění receptury č.4, nakládka komponentu č.3
provádění receptury č.5, ukončení nakládky/vykládky komponentů*

ric. 4-Car/COMP. 3

ric. 5-FinE C

ric. 1-SCA /CAPI 2

*provádění receptury č.1, vykládka ve skupině 2
provádění receptury č.3, ukončení receptury*

ric. 3 /FinE

Zapnutí a vypnutí vnitřního osvětlení displaye a klávesnice

Krátce zmáčkněte a pusťte tlačítko MEM, čímž zapnete nebo vypnete zadní osvětlení displaye a klávesnice.

Tisk protokolu receptury

Pokud je váš vážící systém vybaven tiskárnou, může být protokol o receptuře vytiskněn kdykoli během práce. Protokol ukáže naprogramovanou váhu, která je nakládána/vykládána skutečně naloženou/vyloženou váhu jednotlivých komponentů v jednotlivých skupinách. Přesvětlete se, že tiskárna je zapnuta (ON) a zmáčkněte tlačítko MEM po dobu jedné vteřiny.

Na display se znázorní nápis „Print“, což znamená, že tiskárna začíná pracovat

Print

Manuální vážení

- 1/ Pokud je zařízení ve výběru receptury, zmáčkněte tlačítko MAN.
Na chvíli display znázorní nápis MAN
Display znázorní váhu právě naloženou ve voze
- MAN
např. 145
- 2/ Pro vytárování vozu zmáčkněte tlačítko TARA na dobu 4 sekund.
Display znázorní nápis tArA a po ukončení operace hodnotu 0.
- tArA
0
- 3/ Pro návrat zařízení do systému výběru receptury zmáčkněte tlačítko PROG/START.
- 4/ Pokud je vaše vážící zařízení vybaveno tiskárnou, může být hodnota váhy vytisknuta. Přesvěťte se, že tiskárna je zapnuta (ON) a zmáčkněte tlačítko MEM na dobu jedné sekundy. Display znázorní nápis Print, což znamená, že tiskárna začíná pracovat.
- Print

Počítače spotřeby

Vážící zařízení je vybaveno počítači spotřeby jednotlivých komponentů. Počítaadla jsou schopna sledovat jednotlivé komponenty po dlouhou dobu. Podmínkou pro správnou funkci počítačů je seřazení komponentů v jednotlivých recepturách. Přesvěťte se, že např. komponent č.1 ve všech recepturách je seno, komponent č.2 je siláž atd. Jedině toto seřazení vám umožní provést správnou kontrolu popčítačů spotřeby.

Počítače spotřeby pracují pouze, když vážící zařízení pracuje s recepturami (ne při manuálním vážení). Zařízení vyčíslí hodnotu komponentu a přičte ji k příslušnému počítači spotřeby.

Pozor! Jestliže je komponent vyložen místo naložen, odpovídající počítač spotřeby zůstává nezměněn.

Na novém vážícím zařízení z továrny jsou počítače spotřeby vypnuty. Chcete-li je používat, musí být tyto počítače spotřeby zapnuty.

Zapnutí počítačů spotřeby

OPERACE

- 1/ Zařízení zapněte tlačítkem ON/OFF. Na display se znázorní model vážícího zařízení (TS3500) a poté nápis HELLO. V okamžiku, kdy je na display nápis HELLO, zmáčkněte tlačítka ▲ a ▼ a držte je zmáčklé.
- 2/ Za okamžik display znázorní nápis SEtUP a poté nápis Cod.1. Pusťte obě tlačítka.
- 3/ Pomoci tlačitek ▲ a ▼ nastavte „Cod.55“.
- 4/ Zmáčkněte tlačítko MEM. Display znázorní AuS SI.
- 5/ Zmáčkněte tlačítko MEM znovu a display znázorní tot no (počítače spotřeby totalizers: no)
- 6/ Zmáčkněte tlačítko ▲ a změňte nastavení (počítače spotřeby totalizers : SI = ano)
- 7/ Zmáčkněte tlačítko PROG/START pro uložení nového nastavení. Zařízení provede základní nastavení a vrátí se do systému programování receptury.
Pro nastavení počítačů na nulu a znovunastavení data prostudujte niže uvedenou tabulkou.

DISPLAY

ts.3500
HELLO
SEtUP
Cod.1
Cod.55
AuS SI
tot no
tot SI
tS.3500
HELLO
ric.1

Znovunastavení počítačů spotřeby

OPERACE

- 1/ Je-li zařízení v programování receptury, zmáčkněte tlačítko TOT. Display znázorní postupně tyto nápisy :
Příklad: jestliže hodnota počítače (totalizer 1 je 1730, display střídavě znázorňuje
- 2/ V okamžiku, kdy se na display objeví t.ConS, pust'te tlačítko TOT. Zařízení zpřístupní program „Znázornění počítačů spotřeby“. Display znázorní počítač č.1
- 3/ Zmáčkněte tlačítko BLOC a držte je zmáčknuté. Na display se objeví nápis reS.tot a po několika sekundách je počítač znovu nastaven.

DISPLAY

ric.1
t.ric
t.CAPI
t.COMP
t:ConS
rES.ric

tot.1 1730
reS.tot

4/ Poté co zařízení provede znovunastavení počítačů (nastavená hodnota je nula), display znázorní den, měsíc a rok, číslice představující den bude blikat.

Příklad: datum 26. leden 1997

26.01.97

5/ Nastavte správnou hodnotu dne pomocí tlačítka ▲ a ▼.

6/ Zmáčkněte tlačítko MEM, hodnota měsice začíná blikat a nastavíte ji pomocí tlačítka ▲ a ▼.

7/ Opět zmáčkněte tlačítko MEM, hodnota roku začíná blikat a nastavíte ji pomocí tlačítka ▲ a ▼.

8/ Pokud jste některou hodnotu nastavili špatně, zmáčkněte opět tlačítko MEM a opakujte postup od bodu 4.

Jestliže je datum správně nastaven, zmáčkněte tlačítko TOT a zařízení se vrátí do programu „Znázornění počítačů spotřeby“.

Zmáčkněte znova tlačítko TOT a vrátíte se do systému „Programování receptury“.

tot.1 0

ric.1

Znázornění počítačů spotřeby

OPERACE

1/ V době, kdy zařízení je v systému Programování receptury, zmáčkněte tlačítko TOT a držte je zmáčknuté.

Display postupně zobrazuje tuto nabídku:

2/ V okamžiku, kdy display znázorní t.ConS, pusťte tlačítko TOT. Zařízení zpřístupní program „Znázornění počítačů spotřeby“. Display střídavě ukazuje číslo počítače spotřeby a hodnotu počítače.

Příklad: hodnota počítače (totalizer) 1 je 1730

DISPLAY

ric.1
t.COMP
t.CAPI
t.ric
t.ConS
reS.ric

t.ConS

tot.1 / 1730

3/ Pomocí tlačítka ▲ a ▼ vyhledejte číslo počítače, který chcete znázornit.

Příklad: hodnota počítače č. 4 je 2390

tot.4 / 2390

ric.1

4/ Pokud se chcete vrátit do systému „Programování receptu-ry“, zmáčkněte tlačítko TOT.

5/ Zmáčkněte tlačítko MEM pro znázornění nebo úpravu vlo-ženého data.

Display znázorní datum (den, měsíc, rok) a číslice zobrazu-jící den blikat.

Příklad : datum 26. leden 1997

26.01.97

Pro návrat do systému „Znázornění počítačů spotřeby“ zmáčkněte tlačítko TOT.

6/ Pokud je váš vážicí systém vybaven tiskárnou, mohou být hodnoty všech počítačů vytiskeny. Přesvěťte se, že tiskárna je zapnuta a zmáčkněte tlačítko MEM na dobu asi jedné sekundy.

Na display se objeví nápis Print, což znamená, že tiskárna začíná pracovat.

Print

Funkce technické pomoci

Pomocí funkci technické pomoci můžete měnit nebo nastavit parametry, které řídí práci vážícího zařízení. Některé z těchto parametrů jsou životně důležité pro správnou funkci vážícího systému. Proto s těmito funkcemi nesmí pracovat neproškolené osoby.

Jak zpřístupnit funkce technické pomoci

OPERACE

- 1/ Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF. Display znázorní model vážícího zařízení a poté nápis HELLO. V okamžiku, kdy se na obrazovce znázorní nápis HELLO, zmáčkněte tlačítka ▲ a ▼ a držte je zmáčklé.
- 2/ Za okamžik se na chvíli na display znázorní nápis SEtUP a poté nápis Cod.1. Pusťte obě dvě tlačítka.
- 3/ Použitím tlačítek ▲ a ▼ nastavíte číslo kódu korespondující s funkcí, kterou chcete spustit. Seznam příslušných funkcí je uveden níže.
- 4/ Chcete-li ukončit funkci technické pomoci, zmáčkněte tlačítko PROG/START.
Zařízení ukončuje funkci technické pomoci a po znovaustavení přechází do systému „Programování receptury“.

DISPLAY

ts.3500
HELLO

SETUP
Cod.1

Kód 1 Kontrola programové verze

Tato funkce dovolí uživateli kontrolovat číslo přístupu kontrolního programu. Toto číslo (datum) je použito, jestliže zařízení podá zprávu o špatné funkci nebo pro kontrolu pracovníků firmy TECNO SYSTEM.

OPERACE

- 1/ Tlačítky ▲ a ▼ nastavte Cod.1
- 2/ Zmáčkněte tlačítko MEM a zpřístupní se vám funkce. Display znázorní číslo kontrolního programu a datum zakončení, v pořadí za sebou.

DISPLAY

Cod.1

TS35
V2.00
10 MAG
1997

Kód 2 Uložení datumu a času tiskárny

Jestliže je vaše vážici zařízení vybaveno tiskárnou, je nutné pro správnou funkci tiskárny nastavit vnitřní datum a čas vážicího zařízení. Před nastavením této funkce se přesvěchte, že tiskárna je propojena s váhou a zapnuta. Pokud vážici zařízení není vybaveno tiskárnou, nemůže být tato funkce zpřístupněna.

OPERACE

1/ Pomocí tlačítka ▲ a ▼ nastavte Kód 2.

DISPLAY

Cod.2

2/ Zmáčkněte tlačítko MEM pro zpřístupnění funkce. Display znázorní hodiny, minuty, číslice znázorňující hodiny blikají. Pomocí tlačítka MEM se můžete z hodin přesunout na minuty, den, měsíc, rok a znova zpět na hodiny. Hodnota, která bliká, se může měnit pomocí tlačítka ▲ a ▼.

12.43
15-10-97

3/ V okamžiku, kdy datum a čas jsou nastaveny, zmáčkněte tlačítko BLOC a vrátíte se do systému technické pomoci (výběr kódů). Tiskárna vytiskne čas a datum, které byly nastaveny.

12:43 15-10-97

4/ Jestliže tiskárna není připojena nebo vypnuta pomocí vypínače na tiskárně, display znázorní chybu v komunikaci tímto nápisem:

Prt nc

Kód 12 Testování funkcí

Tímto testem se provádí kontrola hlavních komponentů vážicího zařízení: display, převodník, klávesnice, paměť, baterie a siréna.

OPERACE

1/ Pomocí tlačítka ▲ a ▼ nastavte Kód 12

DISPLAY

Cod.12

2/ Zmáčkněte tlačítko MEM a zpřístupněte funkci. Na display se zobrazí:
Pomocí tlačítka ▲ a ▼ nastavte kód, který chcete testovat.
Chcete-li se vrátit do systému výběru kódů, zmáčkněte tlačítko BLOC.

tESt 1

Test displaye

Vyberte tESt 1 a zmáčkněte tlačítko MEM. Display znázorní číslo 8 a to postupně proběhne celým displayem, poté se znázorní všechny desetinné body (postupně). Poté se postupně znázorní všechny body na display.

tESt 1

Test displaye ukončíte zmáčknutím tlačítka ▲.

Přímé čtení převodníku A/D

Vyberte tESt 2 a zmáčkněte tlačítko MEM. Display zobrazí převedenou hodnotu dodávanou převodníkem A/D. Znázorněná hodnota se musí zněnit, jestliže se změní náklad.
Test ukončíte zmáčknutím tlačítka .

tESt 2
4274

Test klávesnice

Vyberte tESt 3 a zmáčkněte tlačítko MEM. Display znázorní „—“. Zmáčkněte na krátkou chvíli jakékoli tlačítko (mimo ON/OFF). —

tESt 3
—

Display znázorní číslo, příslušné k jednotlivému tlačítku :

- 2 = PROG/START
- 3 = MEM
- 4 = RIC
- 5 = COMP
- 6 = CAPI
- 7 = TARA
- 8 = TOT
- 9 = MAN
- 10 = BLOC
- 11 = ▲
- 12 = ▼

Jestliže číslo neodpovídá příslušnému tlačítka, je chyba v klávesnici. Kontaktujte prosím firmu TECNO SYSTEM.

Pro ukončení testu zmáčkněte současně obě tlačítka ▲ a ▼.

Testování paměti

Vyberte tESt 4 a zmáčkněte tlačítko MEM

tESt 4

Zařízení postupně prověří všech 4095 míst paměti. Na display se vždy znázorní právě prověrovaná část paměti. Jestliže je test ukončen na místě 4095, paměť pracuje správně. Pokud zůstane na display číslo jiné části paměti, je problém v této části.

04095

4095

Chcete-li ukončit test, zmáčkněte tlačítko ▲.

Testování baterie a sirény

Vyberte tESt 5 pomocí tlačítek ▲ a ▼ zmáčkněte tlačítko MEM.

tESt 5

Je-li napětí baterie dostatečné, na display se znázorní: 0 : —

0 : LbAT

Jestliže napětí baterie není dostatečné, na display se objeví:

Zmáčkněte tlačítko ▼ a siréna je aktivována a vydává přerušovaný tón, na display se znázorní „1“.

1 : —

Opět zmáčkněte tlačítko ▼ a vypnete sirénu.

Test ukončíte zmáčknutím tlačítka ▲.

Kód 35 Manuální kalibrace se vzorkovou váhou

OPERACE

1/ Pomocí tlačítka ▲ a ▼ nastavte kód 35

2/ Zmáčkněte tlačítko MEM, chcete-li zpřístupnit funkci. Na display se znázorní:

3/ Je-li stroj prázdný, zmáčkněte tlačítko TARA a nastavíte prázdnou táru. Na display se znázorní přímé čtení převaděče (konvertoru) A/D.

4/ Naložte kalibrační (vzorkovou) váhu do vozu a nastavte její hodnotu pomocí tlačítek ▲ a ▼.

Příklad: 1000 kg

5/ Zmáčkněte tlačítko MEM pro přečtení elektrického zesílení. Display nejprve ukáže přímé čtení A/D převodníku a po chvíli nápis CALL, který znamená, že výpočet je prováděn a poté naloženou vzorkovou váhu 1000 kg.

Jestliže display ukáže Err 2, znamená to, že tara nebyla správně nastavena.

Opakujte postup od bodu 3. Jestliže display ukáže Err 3, znamená to, že hodnota z převodníku je menší nebo stejná jako hodnota prázdné tary.

6/ Zmáčkněte tlačítko BLOC a vrátíte se do systému výběru kódů.

DISPLAY

Cod.35

tP: 1

xxxxx

tP: 1000

xxxxx

CALL

1000

Err 2

Err 3

Kód 23 } restart
Kód 24 }

Kód 36 Parametrická kalibrace

Tato funkce vám umožní provést kalibraci vážícího systému bez použití kalibrační (vzorkové) váhy.

Jestliže se domníváte, že zařízení potřebuje znovu nastavit, kontaktujte nejdříve firmu TECNO SYSTEM, než změnите jakýkoli parametr. Technik z firmy TECNO SYSTEM je připraven vám odpovědět, který parametr a jakým způsobem je možno změnit.. Kalibrace je základní nutná informace potřebná pro parametry vážícího systému.

Data nutná pro parametry vážícího systému :

- kalibrační váha snímacích senzorů (PC)
- počet připojených snímacích senzorů (nc)
- citlivost snímacích senzorů (SC)
- elektrický příjem (GA)
- ADC příjem (GA)
- počet vzorků (nS)

Poslední tři parametry jsou nastaveny v základním elektronickém panelu váhy a nemusí být měněny.

OPERACE

1/ Pomocí tlačítka ▲ a ▼ nastavte kód 36

DISPLAY

Cod. 36

2/ Zmáčkněte tlačítko MEM a zpřístupní se vám funkce. Display znázorní hodnotu kalibrační váhy snímacích senzorů:
Stláčením tlačítka MEM se vám znázorní na display šest parametrů postupně za sebou:

PC: XXXX
nc: X
SC: XX
GE: XXX
GA: X
nS: X

kalibrační váha
počet snímačů
citlivost
elektrický příjem
ADC příjem
počet vzorků

3/ Znázorněný parametr může být změněn pomocí tlačítka ▲ a ▼.

POZOR ! neměňte hodnoty parametrů bez předchozí konzultace s techniky firmy TECNO SYSTEM.

4/ Pro potvrzení parametrů zmáčkněte tlačítko BLOC a zařízení se vrátí do systému výběru kódů.

Objeví-li se na display nápis „Err 6“, znamená to, že kombinace vám nastavených parametrů není možná.

Err 6

Kód 54 Naprogramování počtu receptur, komponentů, skupin a časů

Servisní technik může změnit složení jednotlivých receptur. Tato funkce (cod 54) mu dovoluje nastavit počet receptur od 1 do 99. Každá receptura může mít až 50 komponentů, dobytí jednotky až ve 20 skupinách a možnost nastavení až 10 míchacích časů. Paměť pro tyto receptury obsahuje 2040 míst. Jestliže je naprogramovaných jednotek více než 2040, objeví se na display Err 6. Přímo z výrobního závodu je nastaveno : počet receptur = 30, počet komponentů = 25, počet skupin = 5, počet míchacích časů = 4.

OPERACE

1/ Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte kód 54

DISPLAY

Cod. 54

2/ Zmáčkněte tlačítko MEM a zpřístupní se vám funkce. Display znázorní počet receptur naprogramovaných ve vážicím systému.

nric.XX

3/ Stláčejte tlačítko MEM a znázorní se počet komponentů, skupin a časů.

nCOMP. XX
nCP XX
nTM XX

4/ Pomocí tlačítek ▲ a ▼ můžete hodnotu, která je právě znázorněna, měnit.

5/ Chcete-li ukončit tuto funkci a vrátit se do systému výběru kódů, zmáčkněte tlačítko BLOC.

Jestliže se na display objeví nápis „Err 6“, znamená to, že Err 6 byl překročeny povolené maximální hodnoty.

Zkuste snížit některou vámi naprogramovanou hodnotu.

Kód 55 Nastavení manuální nebo automatické funkce váhy

Jsou tři způsoby nastavení, se kterými může program pracovat :

1. Automatický přechod k dalšímu komponentu - jestliže je tato funkce zapnuta, během práce s recepturou je přechod k dalšímu komponentu automatický několik sekund poté, co nakládaná/vykládaná váha dosáhla naprogramované hodnoty. Jestliže není zapnuta, přesun k dalšímu komponentu musí být proveden manuálním stlačováním tlačítka ▲.
2. Ovládání zadního osvětlení - jestliže je tato funkce zapnuta, může ji uživatel ovládat velmi krátkým stlačením tlačítka MEM. Toto je možné v systému programování, práce s recepturou a manuální váze.
3. Ovládání počítačů spotřeby - jestliže je tato funkce zapnuta, mohou být počítače spotřeby kontrolovány a doplňovány novými údaji.

OPERACE

DISPLAY

1/ Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte kód 55

Cod. 55

2/ Zmáčkněte tlačítko MEM pro zpřístupnění funkce. Display znázorní právě nastavený způsob automatického přechodu k dalšímu komponentu.

AuS XX

3/ Opětovným mačkáním tlačítka MEM se na display znázorí další nastavení:

- automatický přechod k dalšímu komponentu
- ovládání zadního osvětlení
- počítač spotřeby

AuS XX

CLA XX

tot XX

4/ Mačkáním tlačítka ▲ můžete měnit jejich nastavení SI/NO zapnuto/vypnuto

XXX SI

XXX NO

5/ Chcete-li ukončit tuto funkci a vrátit se do systému výběru kódů, zmáčkněte tlačítko BLOC.

Err 8

Může se objevit, když uživatel programuje recepturu na počet kusů. A to v tom případě, když jeden nebo více komponentů násobkem počtu zvítat ve skupinách přesáhne 9999 pro nakládku nebo vykládku.

Odstanení: zjistěte, která hodnota zavinila tento problém a změňte ji - např. jestliže hodnota komponentu C1 = 40,0 a počet zvítat 270, je váha komponentu č.1 40,0 x 270 = 10.800 9999 - rozdělte komponent do dvou složek C1 = 20,0, C2 = 20,0. Jestliže je tento problém při vykládce zaviněn počtem kusů ve skupině, rozdělte zvítata do více skupin.

Err 9

Může se objevit, jestliže uživatel je ve funkci práce s recepturou a hodnota jednoho nebo více počítačů spotřeby přesáhla 750.000 kg.

Odstanení : provedte znovu nastavení počítačů (viz str.20). Před novým nastavením můžete hodnoty vytisknout.

Err 11

Objeví se, jestliže obsluha chce nastavit do programu další míchací čas, ale všechny míchací časy již byly použity.

Odstanení: přesunutí míchacích časů mezi komponenty, kde je to opravdu nutné.

LbAt

Jestliže se objeví tento nápis, znamená to, že napětí (V) přicházející do systému je nižší, než je minimální napětí pro správnou funkci váhy.

Odstanení: dobijte baterii, zkонтrolujte dobijení.

Prt nc

Objeví se, jestliže obsluha dá pokyn pro tisk, ale tiskárna není připojena nebo zapnuta.

Odstanení: připojte tiskárnu nebo ji zapněte.

Objeví-li se nápis, jestliže vaše zařízení nemá tiskárnu, musíte změnit nastavení pro tiskárnu.

Odstanení: vstupte do systému kódů (viz str. 22), postupte na kód 52 (viz str. 28) a změňte nastavení tiskárny - „Prt NO“ na „Prt SI“ pomocí tl. ▲.

Err. 12

-zapnuty DTT, není vložena
patrona

Dodatek A - Práce s tiskárnou

Instalace tiskárny

Upevněte tiskárnu pomocí rychloupínacího klipu na místě, které bude nejhodnější pro používání tiskárny.

Tiskárna se dodává kompletně s kabelem a šestikolikovou koncovkou, která musí být propojena šestikolikovým konektorem na vážícím zařízení. Tiskárna má vlastní dodávku napětí (s vypinačem), takže se automaticky nezapíná zapnutím nebo vypnutím vážicího zařízení.



Konektor pro tiskárnu

A	stínění	objímka
B	RxD z tiskárny	žlutá
C	odběr	bílá
D	TxD do tiskárny	zelená
E	-napájení	černá
F	+napájení	červená

Nastavení tiskárny

Zařízení se musí nastavit, aby bylo schopno pracovat s tiskárnou. Nastavení se provádí následujícím způsobem

1. Zapněte tiskárnu.
2. Zapněte vážící zařízení. V okamžiku, kdy se na display objeví nápis HELLO, zmáčkněte současně tlačítka ▲ a ▼ a zpřístupní se vám systém kódů. Display znázorní nápis „Cod. 1“.
3. Pomocí ▲ a ▼ nastavte Cod.52 a zmáčkněte tl. MEM
4. Pomocí tlačítka MEM vyberte funkci tiskárny, display zobrazí nápis Prt XX.
5. Aktivujte tiskárnu pomocí tlačítka ▲ : „Prt SI“.
6. Uložte nové nastavení zmáčknutím tlačítka BLOC.
7. Nové nastartování vážicího zařízení provedete zmáčknutím tlačítka PROG/START.

Dodatek B - Používání dálkového ovládání

Zařízení je vybaveno systémem pro práci s dálkovým ovládáním pro manuální přechod u komponentů.

Aktivace dálkového ovládání

Pro práci zařízení s dálkovým ovládáním je nutné provést tyto kroky :

1. Zapněte zařízení, vstupte do systému kódů a postupte na kód 52 a zmáčkněte tlačítko MEM
2. Pomocí tlačítka MEM vyberte funkci „rAd XX“
3. Aktivujte dálkové ovládání pomocí tlačítka ▲: „rAd SI“
4. Uložte nový údaj stlačením tlačítka BLOC
5. Proveďte opětovné spuštění vážícího zařízení pomocí tlačítka PROG/START.

Dálkové ovládání není součástí vážícího zařízení. Dodává se pouze na přání zákazníka za příplatek.